



NÚMERO: AS-SEG-009-FMT	REVISÃO: 01	DATA: 26/06/2024	VÁLIDO ATÉ: 26/06/2026
TAREFA: RESGATE E SOLTURA DE FAUNA EM OBRA			ÁREA: Expansão - Projeto FMT

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS: Caminhão carroceria, veículo com caçamba, veículos de passageiro e/ou ferramentas manuais de corte (facão, tesouras, e outras), motosserras, motopoda, escada, esporas, cabos e/ou manilhas, tifor, misturador manual para abastecimento e bacia de contenção.

COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS: Carteira Nacional de Habilitação categoria - CNH conf. Veículo, Integração de Segurança, 07 Regras da Vida Rumo, Treinamento de NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais e Treinamento de NR 12 - Segurança do Trabalho em Máquinas e Equipamentos.

EPI's NECESSÁRIOS:

 Capacete com Jugular	 Luva de Vaqueta	 Uniforme Operacional com Refletivo	 Perneira de Couro
 Óculos de Segurança	 Luva Antivibração (quando necessário)	 Conjunto Impermeável (em dias de chuva)	
 Protetor Auricular	 Protetor Solar FPS - 30	 Calçado de Segurança (com biqueira de composite, protetor de tornozelo e proteção de metatarso)	

EPC's: Rádio de comunicação com suporte peitoral e fita retrátil e/ou zebraada.

Nome e Cargo dos Desenvolvedores (D) ou Aprovadores (A)		D A	Nome e Cargo dos Desenvolvedores (D) ou Aprovadores (A)		D A
Nome: Juliana Marinho Bernardes	Cargo: Coord. de SST	A			
Nome: Larissa Romano	Cargo: Coord. de SST	A			
Nome: Ricardo de Paiva	Cargo: Tec. de Seg. do Trab.	D			

ALTERAÇÕES DA REVISÃO

ITEM:	DESCRIÇÃO:



NÚMERO: AS-SEG-009-FMT	REVISÃO: 01	DATA: 26/06/2024	VÁLIDO ATÉ: 26/06/2026
TAREFA: RESGATE E SOLTURA DE FAUNA EM OBRA			ÁREA: Expansão - Projeto FMT

1. ETAPA DA TAREFA	2. PERIGOS ASSOCIADOS À ETAPA	3. AÇÕES NECESSÁRIAS PARA EVITAR ACIDENTES
1. Deslocamento com veículo ao local de trabalho e retorno	1.1. Queda do mesmo nível (escorregão, tropeço, desequilíbrio)	<p>1.1.1. Quando o veículo estiver em movimento permanecer sentado e utilizando o cinto de segurança.</p> <p>1.1.2. Ao deslocar-se ter atenção a presença de elevações ou rebaixamentos, vão e materiais que atrapalhem a passagem.</p>
	1.2. Colisão/capotamento/atropelamento	<p>1.2.1. O motorista/operador de máquinas deverá ser treinado, obrigatoriamente, na AST 848. Além do mais, deverá manter os documentos assinado dentro do veículo, assim como o book de linha amarela e check list do veículo.</p> <p>1.2.2. O condutor do veículo deve atender todas as regras de trânsito.</p> <p>1.2.3. Atentar-se aos animais do entorno, que podem vir a cruzar a via.</p> <p>1.2.4. Ao deslocar-se ter atenção a presença de elevações ou rebaixamentos, vão e materiais que atrapalhem a passagem. Não realizar paradas sobre solos moles, ou com risco de tombamento.</p> <p>1.2.5. Quando um veículo atolar, deverá ser utilizado cinta de material têxtil apropriada para reboque ou cambão para fazer a remoção. Nunca utilizar corrente ou cabos de aço, pois os mesmos podem romper e atingir o motorista ou operador. Somente rebocar veículos com uso de cambão.</p>
2. Verificar o entorno da atividade, montar e/ou inspecionar a tenda de apoio e documentação de porte obrigatório	2.1. Condição atmosférica, chuva, raio e relâmpagos	<p>2.1.1. Interromper a atividade imediatamente em situação de raios o chuva intensa e procurar abrigo, longe de árvores.</p> <p>2.1.2. Fazer uso de conjunto impermeável com refletivo para os dias de chuva.</p>
	2.2. Corte em partes do corpo, lesão, fraturas nos membros superiores e/ou inferiores	<p>2.2.1. Profissionais devem estar atentos ao realizar a inspeção de pré uso das ferramentas, verificando se possuem a etiqueta da cor do mês.</p> <p>2.2.2. As ferramentas cortantes e perfurantes devem ser guardadas e transportadas em bainhas.</p> <p>2.2.3. Durante a montagem das tenda ter atenção redobrada nas partes vivas e finas, observar o projeto de montagem.</p>



NÚMERO: AS-SEG-009-FMT	REVISÃO: 01	DATA: 26/06/2024	VÁLIDO ATÉ: 26/06/2026
TAREFA: RESGATE E SOLTURA DE FAUNA EM OBRA			ÁREA: Expansão - Projeto FMT
2. Verificar o entorno da atividade, montar e/ou inspecionar a tenda de apoio e documentação de porte obrigatório	2.3. Superfície escorregadia, irregular, desnivelada que podem causar torções ou quebra de membros	2.3.1. Ao deslocar-se, ter atenção a presença de elevações ou rebaixamentos, vão e materiais que atrapalhem a passagem.	
		2.3.2. Pós limpeza ou chuva atentar as condições do local ou terreno e só se desloque se o trecho oferecer segurança.	
		2.3.3. Durante a montagem a atividades de montagem da tenda observar desníveis e posicionar-se de forma segura, observar o projeto de montagem.	
2.4. Picada de animais peçonhentos		2.4.1. Sempre utilizar as perneiras de proteção.	
		2.4.2. Ao localizar um animal, não mexer no animal, acionar as equipes de Segurança e Meio Ambiente. Não de aproximar de animais peçonhentos ou tentar diferenciar cobras venenosas das não venenosas; Somente um especialista pode verificar a diferença entre as duas (Importantíssimo preservar os predadores naturais);	
		2.4.3. Atenção onde pisar.	
		2.4.4. Preferencialmente, procurar um lugar limpo, durante a atividade, redobrando atenção.	
		2.4.5. Usar repelente.	
		2.4.6. Jamais introduzir a mão em frestas ou buracos no chão.	
		2.4.7. Não mate ou agrida nenhum animal.	
		2.4.8. Para o horário de intervalo, somente descansar na área de vivência e com a utilização de perneiras.	
		2.4.9. No caso de picado por animal peçonhento, acione imediatamente a equipe de saúde. Manter a vítima calma, limpar o local da picada com água e sabão se possível. Atender as observações do PAE da frente de serviço. Não fazer sucção do veneno, não espremer o local da picada, não dar nada alcoólico, não aplicar querosene ou fumo no local da picada, não fazer torniquete, não cortar ou queimar o local da ferida, não fazer aplicação de folhas, pó de café ou terra sobre a ferida. Manter a vítima em repouso. Remover anéis, pulseiras e outros objetos que possam prender a circulação sanguínea, em caso de inchaço.	



NÚMERO: AS-SEG-009-FMT	REVISÃO: 01	DATA: 26/06/2024	VÁLIDO ATÉ: 26/06/2026
TAREFA: RESGATE E SOLTURA DE FAUNA EM OBRA			ÁREA: Expansão - Projeto FMT
<p>3. Executar o afugentamento da fauna na área a ser trabalhada, verificando a presenças de abelhas, marimbondos, outros animais e árvores ameaçada de extinção e/ou imunes ao corte; capturar e soltar animais quando necessário; Ou efetuar o resgate de epífitas e transplantar para outra área onde não haverá interferência na flora</p>	3.1. Incidentes por falta comunicação	3.1.1. Líder da atividade deve fazer uso de um apito ou outro dispositivo sonoro para advertir veículos ou pessoas não autorizadas próximas ao local em atividades críticas.	
		3.1.2. Manter comunicação permanente com os operadores das máquinas e profissionais do entorno.	
		3.1.3. Em caso de animais de grande porte, utilizar buzina de gás para afugentamento. (foto 01)	
		3.1.4. Utiliza o rádio de comunicação para informar que a árvore será abatida e confirmar que todos estão fora da área de risco.	
	3.2. Exposição a radiação solar	3.2.1. Manter-se hidratado com água potável durante a jornada de trabalho.	
		3.2.2. Fazer uso de protetor solar fator 60 durante a exposição aos raios solares.	
		3.2.3. Recomenda-se o uso de uniforme manga longa e óculos de segurança escuro	
	3.3. Corte em partes do corpo, lesão nos membros superiores e inferiores	3.3.1. Profissionais devem estar atentos ao realizar a inspeção de pré uso das ferramentas, verificando se possuem a etiqueta da cor do mês.	
		3.3.2. As ferramentas cortantes e perfurantes devem ser guardadas e transportadas em bainhas.	
		3.3.3. Uso de ferramentas manuais adequadas para captura e luvas para o manuseio de animais. (fotos 2 e 3)	
	3.4. Risco ergonômico	3.4.1. É de 60 kg o peso máximo que um empregado pode remover individualmente (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977).	
		3.4.2. Sempre que necessário utilizar carrinho para transporte.	
		3.4.3. Atentar se as embalagens constam recomendações de transporte pelo fabricante.	
	3.5. Queda de mesmo nível	3.5.1. Observar a estabilidade e condições do local antes de iniciar as atividades. Se não for possível assegurar a estabilidade do solo, não realizar as atividades.	
		3.5.2. Caminhar com segurança e atenção observando a existência buracos no solo ou obstáculos ocultos na vegetação.	
	3.6. Queda de diferentes níveis	3.6.1. O profissional deve estar devidamente liberado para a realização de atividade em altura, acima de 2,0m metros (ASO e NR 35).	
		3.6.2. Se necessário fazer o uso de escadas ancoradas.	



NÚMERO: AS-SEG-009-FMT	REVISÃO: 01	DATA: 26/06/2024	VÁLIDO ATÉ: 26/06/2026
TAREFA: RESGATE E SOLTURA DE FAUNA EM OBRA			ÁREA: Expansão - Projeto FMT
<p>3. Executar o afugentamento da fauna na área a ser trabalhada, verificando a presenças de abelhas, marimbondos, outros animais e árvores ameaçada de extinção e/ou imunes ao corte; capturar e soltar animais quando necessário; Ou efetuar o resgate de epífitas e transplantar para outra área onde não haverá interferência na flora</p>	<p>3.7. Picada de animais peçonhentos</p>	<p>3.7.1. Sempre utilizar as perneiras de proteção.</p> <p>3.7.2. Ao localizar um animal, não mexer, acionar as equipes de Segurança e Meio Ambiente. Não de aproximar de animais peçonhentos ou tentar diferenciar cobras venenosas das não venenosas; Somente um especialista pode verificar a diferença entre as duas (importantíssimo preservar os predadores naturais).</p> <p>3.7.3. Atenção onde pisar.</p> <p>3.7.4. Preferencialmente, procurar um lugar limpo, durante a atividade, redobrando atenção.</p> <p>3.7.5. Usar repelente.</p> <p>3.7.6. Jamais introduzir a mão em frestas ou buracos no chão.</p> <p>3.7.7. Não mate ou agrida nenhum animal.</p> <p>3.7.8. Para o horário de intervalo, somente descansar na área de vivência e com a utilização de perneiras.</p> <p>3.7.9. No caso de picado por animal peçonhento, acione imediatamente a equipe de saúde. Manter a vítima calma, limpar o local da picada com água e sabão se possível. Atender as observações do PAE da frente de serviço. Não fazer sucção do veneno, não espremer o local da picada, não dar nada alcoólico, não aplicar querosene ou fumo no local da picada, não fazer torniquete, não cortar ou queimar o local da ferida, não fazer aplicação de folhas, pó de café ou terra sobre a ferida. Manter a vítima em repouso. Remover anéis, pulseiras e outros objetos que possam prender a circulação sanguínea, em caso de inchaço.</p>	

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



Foto 1



Foto 2



Foto 3

